

监 理 日 记()

日期: 2017 年 7 月 19 日

星期: 三

天气: 晴

气温:

工程名称: 河南宝丰铝电铝深加工发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 对2#厂房梁柱支护工程进行巡视检查; 2. 对1#厂房屋面网架缺陷清除进行检查; 3. 我方监理人员对资料进行编制.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	河南神 电铝业	1. 2#厂房梁柱支护工程完成35%; 2. 1#厂房屋面网架缺陷清除期间进 行清灰.
其 它 事 项	无.	
本日现场监理人员		张广浩 张市
记录人:		总监(总监代表):