

监 理 日 记()

日期: 2017年 8月 7日

星期: 一

天气: 晴

气温:

工程名称: 河南神东房屋修缮工程

监
理
工
作
情
况

1. 对4#厂房屋面漏水进行巡视检查。
2. 对我方后期资料进行修改编制

施
工
情
况

承包单位	施工内容及进度
河南神东	1. 4#厂房屋面组件压块螺栓全部安装。 完成100%。

其
它
事
项

无。

本日现场监理人员: 张广浩 张永刚
记录人: 总监(总监代表):