

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 22 日

星期: 二

天气: 阴

气温: 23℃ ~ 24℃

工程名称: 商洛市商州区北电光伏沙洲子镇 20MW 电站项目

监 理 工 作 情 况	今日我方监理现场巡视检查: 沙洲子光伏区 9#方阵电缆敷设情况; 6#方阵组件下, 树砍伐情况, 巡视升压站沟道粉刷情况。
----------------------------	---

	施工单位	施工内容及进度
施 工 情 况	北电电力建设有限公司	1. 沙洲子光伏区: 6#方阵清理树木杂草, 9#方阵电气敷设 4 平方电缆。 2. 升压站: 主控室沟道底板粉刷, 室外 600x600 沟道粉刷! 十三号塔架基础开挖!

其 它 事 项	
------------------	--

本日现场监理人员: 赵耀辉 严庆平 吴振东

记录人: 吴振东 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):