

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 9 月 18 日

天气: 晴

星期: 星期一

气温: 17~27°C

工程名称: 商洛市商州区水电光伏沙洲子 20MW 光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

今日我方监理人员现场巡视检查

事项: 升压站做屋面 SBS 防水情况;

光伏区: 箱变电缆头制做情况, 植被材料清理情况, 对外线十四号塔基坑进行了验收 下午主持召开监理例会。

施工单位

施工内容及进度

施
工
情
况

北京电力建设公司

升压站: 屋面开始做 SBS 防水, 沟道四周回填土, 材料进场, 加工钢牌 23 根, 导线!

外线: 十四号塔架基础已完成开挖。

光伏区: 5 号箱变低压电缆头安装完成。

4. 清理植被, 材料清理。

其
它
事
项

本日现场监理人员

赵保松 朱振东

记录人: 朱振东

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):