

监 理 日 志

工程名称: 商洛市商州区北电光伏沙湾子镇20MWp电站项目.

日期	2017 年 11 月 23 日 星期四	气候	晴	气温	-1-10℃
监理人员动态: 1 人		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 21 人					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	光伏场区: 2#方阵测电压。4#方阵摇测电缆绝缘电阻。清理植被杂草。共10人施工。 升压站: 外线9#塔架安装。共计11人施工。				
检查发现的问题	正常未发现问题。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	赵xx		总监签阅		

