

监 理 日 志

工程名称: 商洛市商州区北电光伏沙河子镇20MWp电站项目.

日期	2017年11月30日 星期四	气候	晴	气温	0-10℃
监理单位动态: 1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无				
施工方人员动态: 16人					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	光伏场区: 1# 2#箱变事故V池墙体抹灰完成. 4#箱变事故V池墙体抹灰完成50% 4#方阵焊接地. 共计10人施工.				
检查发现的问题	升压站: 盖室内电沟盖板6人施工 外线没有施工.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	赵焕柱	总监签阅			

