

监 理 日 志

工程名称: 商洛市商州区北电光伏沙河子镇20MWp电站项目

日期	2017 年 12 月 2 日 星期六	气候	晴	气温	1-11℃
监理人员动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 10人					
施工机械动态:					
施工进度情况 施工部位	光伏场区: 3#方阵焊接地、3号箱变事故池施工。 升压站外线: 没有施工。				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容 或其他					
记录人	赵×××	总监签阅			

