

监 理 日 志

工程名称: 商洛市商州区北电光伏沙河子镇20MWp电站项目

日期	2017年12月9日 星期六	气候	晴	气温	-2-8℃
监理人员动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 5人					
施工机械动态:					
施工进度情况 施工部位	光伏区: 7# 8# 方阵通讯电缆敷设及电缆头制作完成。段山光伏区电气消缺施工并压站外线没有施工 共计5人。				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容 或其他					
记录人	赵映柱	总监签阅			

