

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 13 日

天气: 晴

星期: 星期日

气温: 26~35℃

工程名称: 商洛市商州区北电光伏沙洲子20MW光伏电站项目

今日我方监理现场巡视检查:

监
理
工
作
情
况

升压站配电室内墙抹灰情况; 屋面找坡施工情况; 巡视检查了进场经面平整情况以及灌缝人工桩情况, 各项施工作业有序进行。

施工 单 位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

北
电
光
伏
建
设
公
司

1. 升压站配电室内粉, 屋面找坡!
2. 段山: 电气安装光伏板地线20组.
3. 沙洲子: 电气安装光伏板地线30组.
4. 灌缝人工桩20个, 人工成孔22个, 补装支架4组.

其
它
事
项

本日现场监理人员

赵焕松, 严兵兵, 姜振东,

记录人:

姜振东

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):