

监 理 日 志

工程名称: 商洛市商州区北电光伏沙河子镇20MWp电站项目.

日期	2018 年 1 月 13 日 星期六	气候	阴 多云	气温	-3-6℃
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 0人 施工机械动态: 无			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工进度情况 施工部位	因施工单位工人已放假, 现场只有管理人员. 没有施工, 施工单位资金问题等原因.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容 或其他					
记录人	赵兴柱	总监签阅			

