

监 理 日 志

工程名称: 商洛市商州区北电光伏沙河子镇20MWp电站项目

日期	2018 年 2 月 3 日 星期 六	气候	晴	气温	-10-3℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	8人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况 施工部位	外线13#塔基础钢筋模板完成 施工人数为8人				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容 或其他	验收13#外线塔基础钢筋及模板.				
记录人	赵 永 柱	总监签阅			

