

监 理 日 志

工程名称: 商洛市商州区北电光伏沙河子镇20MWp电站项目

日期	2018年5月16日 星期三	气候	晴	气温	18-23℃
监理人员动态: 1人			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 0人					
施工机械动态: 无					
施工进度情况 施工部位	现场无人施工. 施工单位资金问题. 去现场后岭及段山的路. 村里正在加宽路面路维修.				
检查发现的问题	道路.				
处理措施、意见、结果					
协调内容 或其他					
记录人	赵焕松		总监签阅		

