

监 理 日 记()

日期: 2017 年 7 月 5 日

星期: 星期三

工程名称: 商洛市商州区北电光伏 20MW 光伏电站

天气: 阴

气温: 20~29℃

监
理
工
作
情
况

今日我方监理巡视检查:
鞍山高压电缆回填情况, 沙河子区
电压测量情况; 对升压站配电室顶梁板
浇筑进行了旁站旁站, 符合施工要求。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

北京电力建设公司

1. 鞍山回填高压电缆沟已全部完成!
2. 沙河子测量电压 20 组.
3. 升压站当天浇筑配电室梁板板。

其
它
事
项

本日现场监理人员

赵保林 卢庆年 姜振东

记录人:

张军

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建