

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 7月 21日

天气: 晴

星期: 星期五

气温: 25℃~35℃

工程名称: 商洛市商州区北电光伏沙沟子20MW项目

监 理 工 作 情 况

今日我方监理现场巡视检查:
 升压站接地情况; 10KV预埋槽钢.
 主控室支登沟道支模情况, 各队施工
 正常. 光伏区停工状态.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

北
京
电
力
建
设
公
司

升压站 10KV预埋槽钢. 角钢已完成.
 主控室支登沟道正在支模中, 站区西边
 完成接地50米.
 外线8号塔架基础开始回填.

其 它 事 项

本日现场监理人员: 赵煥林, 吴振东, 尹庆升

记录人: 赵煥林, 吴振东

总监 (总监代表):