

监 理 日 志

工程名称: 商洛市商州区北电光伏沙河子镇20MWp电站项目

日期	2017年12月10日 星期日	气候	晴	气温	-2-8℃
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 5人 施工机械动态: 无			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工进度情况	光伏场区: 段山光伏区电气消缺施工 共计5人 外线升压站: 没有施工.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	沙河子村, 村民阻路.				
记录人	赵x美 桂		总监签阅		

