

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 5月 16日

星期: 二

天气: 晴

气温: 16-26

工程名称:

监 理 工 作 情 况	1. 对逆变器进场进行验收, 对其安装进行验收。 2. 对光伏区A、B区支架组件安装进行验收, 对其操作平台安全性进行检查。 3. 使用镀锌层测厚仪对其支架进行抽检, 抽检样品中没有发现达标。 4. 组件进场 (3车组件) 进行验收, 对其吊装卸货进行验收。	
施 工 情 况	特 合 变 电 电 站 2 建 筑 总	施 工 单 位 施 工 内 容 及 进 度 1. 组件逆变器进场。(组件3车, 逆变器8车) 2. 光伏区A、B区支架组件安装。 3. 光伏区A区进行桥架施工。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李保君、张高富
记录人: 张高富		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):