

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 13 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 17-31℃

工程名称: 安徽池州 40MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	①本日巡视现场巡视光伏场区一期因位二期道路修整情况,发现有部分道路未修完导致后期组件安装无法进行,已现场通知施工单位立即整改,确保已到场货物顺利进入二期场地。 ②巡视检查一期组件安装情况,对于之前组件安装问题,施工方整改完毕。二期进行光伏支架焊接及桩机打桩工作。当日现场查看因位二期桩机施工,正常施工。进场道路正在修整。 ③升压站本日开始女儿墙模板支护工作。当日现场巡视二期施工,并要求施工方严格按照图纸设计施工。注意人身安全及文明施工。 ④本日光伏 7# 塔基仍在协调中。 ⑤本日管桩进场 3 车,当日现场检查为 4.5m 桩,由于二期施工已正常,管桩存放一期材料开始向二期场地转运。本日因位二期施工,管桩多进场 2 车,管桩存放一期材料开始向二期场地转运。管桩存放一期材料开始向二期场地转运。管桩存放一期材料开始向二期场地转运。				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="319 1008 478 1052">施工单位</th><th data-bbox="478 1008 1299 1052">施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="319 1052 478 1366">中国葛洲坝集团电力有限责任公司</td><td data-bbox="478 1052 1299 1366"> ①本日光伏场区(一期)南区 15 人进行组件安装,北区 15 人进行组件安装。10 人进行箱变安装。挖机 1 台正在修整一期因位二期道路。 ②二期 3 人进行光伏支架焊接,15 人进行材料布料及支架安装。打桩机 2 台进行桩基打桩工作。直上管桩及管桩运输材料。 ③本日二期管桩进场 3 车,管桩多进场 2 车。管桩进场 2 车,管桩 1 台卸货及材料转运。 ④升压站本日开始女儿墙模板支护,共 5 人施工。 ⑤光伏 7# 塔基协调中。 </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施工内容及进度	中国葛洲坝集团电力有限责任公司	①本日光伏场区(一期)南区 15 人进行组件安装,北区 15 人进行组件安装。10 人进行箱变安装。挖机 1 台正在修整一期因位二期道路。 ②二期 3 人进行光伏支架焊接,15 人进行材料布料及支架安装。打桩机 2 台进行桩基打桩工作。直上管桩及管桩运输材料。 ③本日二期管桩进场 3 车,管桩多进场 2 车。管桩进场 2 车,管桩 1 台卸货及材料转运。 ④升压站本日开始女儿墙模板支护,共 5 人施工。 ⑤光伏 7# 塔基协调中。
施工单位	施工内容及进度				
中国葛洲坝集团电力有限责任公司	①本日光伏场区(一期)南区 15 人进行组件安装,北区 15 人进行组件安装。10 人进行箱变安装。挖机 1 台正在修整一期因位二期道路。 ②二期 3 人进行光伏支架焊接,15 人进行材料布料及支架安装。打桩机 2 台进行桩基打桩工作。直上管桩及管桩运输材料。 ③本日二期管桩进场 3 车,管桩多进场 2 车。管桩进场 2 车,管桩 1 台卸货及材料转运。 ④升压站本日开始女儿墙模板支护,共 5 人施工。 ⑤光伏 7# 塔基协调中。				
其 它 事 项					
本日现场监理人员	赵毅 王、王俊				
记录人: 王俊	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王佩北				