

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 20 日

天气: 多云

星期: 六

气温: 17-31℃

工程名称: 安徽池州 40MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	① 本日巡视现场巡视光伏场区一期挖机1台进行了电缆沟开挖, 巡视现场测量电缆沟深度, 发现符合图纸设计要求1.0m. ② 二期现场发现管桩数量已经影响到现场施工, 提前施工单位及监理单位管桩施工的时间及数量, 由于天气炎热, 现场桩头支模焊接产生大量烟雾引发火灾, 监理单位提前施工单位注意施工安全, 必要时配备水桶, 做好安全防护工作. ③ 巡视发现升压站围墙外粉刷, 外墙钢筋绑扎工作, 要求施工单位做好安全防护措施, 不得破坏填土及钢筋绑扎要求, 严格按照图纸设计施工. ④ 针对巡视发现的问题施工队及材料进场问题已发出整改通知单.				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="343 1086 502 1153">施工单位</th><th data-bbox="502 1086 1340 1153">施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="343 1153 502 1467"> 中国葛州坝集团有限 责任公司 </td><td data-bbox="502 1153 1340 1467"> ① 本日光伏场区一期北区挖机1台正进行电缆沟挖掘, 10人进行围堰安装. 二期12人进行桩头支模焊接, 10人进行支模支长, 20人进行围堰安装, 15人进行材料堆放工作. ② 升压站本日10人进行外墙钢筋绑扎, 5人进行室内墙体粉刷, 2人进行设备支座焊接, 10人进行站内电气设备安装工作. ③ 场区有15人进行电缆敷设. ④ 升压站本日完成围墙施工. </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施工内容及进度	中国葛州坝集团有限 责任公司	① 本日光伏场区一期北区挖机1台正进行电缆沟挖掘, 10人进行围堰安装. 二期12人进行桩头支模焊接, 10人进行支模支长, 20人进行围堰安装, 15人进行材料堆放工作. ② 升压站本日10人进行外墙钢筋绑扎, 5人进行室内墙体粉刷, 2人进行设备支座焊接, 10人进行站内电气设备安装工作. ③ 场区有15人进行电缆敷设. ④ 升压站本日完成围墙施工.
施工单位	施工内容及进度				
中国葛州坝集团有限 责任公司	① 本日光伏场区一期北区挖机1台正进行电缆沟挖掘, 10人进行围堰安装. 二期12人进行桩头支模焊接, 10人进行支模支长, 20人进行围堰安装, 15人进行材料堆放工作. ② 升压站本日10人进行外墙钢筋绑扎, 5人进行室内墙体粉刷, 2人进行设备支座焊接, 10人进行站内电气设备安装工作. ③ 场区有15人进行电缆敷设. ④ 升压站本日完成围墙施工.				
其 它 事 项	下发施工队整改单 C2GF-13				
本日现场监理人员	赵毅、王、王俊				
记录人: 王俊	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 纪明华				