

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 5月 27日

星期: 二

天气: 晴

气温: 16-32℃

工程名称: 安徽滁州40MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	①本日监理巡视光伏场区一期10人进行汇流箱及电缆沟敷设, 2人进行一期箱落材料收集整理工作. 监理测量电缆沟深度, 发现有一处深度不符合已通知现场施工人员进行整改. 要求施工方严格按照图纸设计施工. 汇流箱敷设严格按照监理方提供模板施工. ②本日升压站开始钢筋绑扎. 模板支护. 监理检查钢筋间距. 要求施工方严格按照图纸设计施工. ③外线2#塔筒成组卷. 尚未立起. 本日1#塔正组卷. 监理现场检查组卷情况. 要求外线施工方严格按照图纸设计施工. ④本日塔筒组卷2车(4台). 监理做好设备到货检查工作. 吊卷时. 监理检查施工方专项安全交底落实情况. 检查司机上岗证. 要求施工方设置设备安全人员. 人员到位. ⑤监理本日巡视二期. 支架及组件安装情况. 要求施工方注意做好光伏材料布料. 要设置因阵转移. 转移物料时做好安全防护措施. 支架模板焊接做好防水工作. 设置用电安全.				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th>施工单位</th><th>施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>中国葛州坝集团电力有限责任公司</td><td> ①升压站消水池本日8人进行模板支护及钢筋绑扎10人室内墙体砌筑. 4人室内顶作粉饰. 3人钢筋加工. 6人外线加工. ②本日箱变进线4台. 吊车1台. 升卷吊钩. ③本日光伏场区一期10人汇流箱及电缆沟敷设. 二期本日2人推土防腐制漆. 15人支架安装. 25人组件安装. 5人材料布料. 3人支架模板焊接. ④外线. 1#. 2#塔筒已完工. 材料在塔基上. 本日共40人进行组卷工作. </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施工内容及进度	中国葛州坝集团电力有限责任公司	①升压站消水池本日8人进行模板支护及钢筋绑扎10人室内墙体砌筑. 4人室内顶作粉饰. 3人钢筋加工. 6人外线加工. ②本日箱变进线4台. 吊车1台. 升卷吊钩. ③本日光伏场区一期10人汇流箱及电缆沟敷设. 二期本日2人推土防腐制漆. 15人支架安装. 25人组件安装. 5人材料布料. 3人支架模板焊接. ④外线. 1#. 2#塔筒已完工. 材料在塔基上. 本日共40人进行组卷工作.
施工单位	施工内容及进度				
中国葛州坝集团电力有限责任公司	①升压站消水池本日8人进行模板支护及钢筋绑扎10人室内墙体砌筑. 4人室内顶作粉饰. 3人钢筋加工. 6人外线加工. ②本日箱变进线4台. 吊车1台. 升卷吊钩. ③本日光伏场区一期10人汇流箱及电缆沟敷设. 二期本日2人推土防腐制漆. 15人支架安装. 25人组件安装. 5人材料布料. 3人支架模板焊接. ④外线. 1#. 2#塔筒已完工. 材料在塔基上. 本日共40人进行组卷工作.				
其 它 事 项	本日现场监理人员: 赵毅, 丁士, 吴俊 记录人: 吴俊 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孔现壮				