

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 19 日

天气: 阴

星期: 一

气温: 21-27℃

工程名称: 安徽池州 40MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	① 本日由班巡视升压站检查不符设计要求过门梁整改情况, 施工正在整改中, 班班要求施工严格按照图纸设计施工, 尾泥未全之处按规范施工, 随报工程下次整改。 ② 外线高压电缆头耐压试验不合格, 本日整改中, 当班试验合格, 1#塔高压电缆头重做, 原由试验不合格及板面处理, 相关试验合格后方可电下通工作施工。 ③ 班班巡视光伏场区二期光伏支架安装, 要求施工队严格按照图纸施工, 但此期没有光伏支架安装, 随报工程下次整改。 ④ 本日巡视管桩进场 3 年, 当班检查管桩质量工作, 管桩为 4.5m 桩。				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="363 1032 507 1093">施工单位</th><th data-bbox="507 1032 1331 1093">施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="363 1093 507 1397">中国葛洲坝集团电建有限公司 湖南湘南建筑工程有限公司</td><td data-bbox="507 1093 1331 1397"> ① 本日升压站消防水系统排模, 1#塔高压电缆头整改重做, 室内地板砖, 瓷砖, 升压站屋顶, 屋顶防水层, 瓷砖。 ② 外线升压站, 1#、5#、6#、25#、28#塔高压电缆头全部重做 (耐压试验不合格) ③ 光伏场区二期汇流箱安装, 光伏防腐, 光伏打桩, 光伏安装, 支架布料。 ④ 本日巡视管桩进场 3 年。 </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施工内容及进度	中国葛洲坝集团电建有限公司 湖南湘南建筑工程有限公司	① 本日升压站消防水系统排模, 1#塔高压电缆头整改重做, 室内地板砖, 瓷砖, 升压站屋顶, 屋顶防水层, 瓷砖。 ② 外线升压站, 1#、5#、6#、25#、28#塔高压电缆头全部重做 (耐压试验不合格) ③ 光伏场区二期汇流箱安装, 光伏防腐, 光伏打桩, 光伏安装, 支架布料。 ④ 本日巡视管桩进场 3 年。
施工单位	施工内容及进度				
中国葛洲坝集团电建有限公司 湖南湘南建筑工程有限公司	① 本日升压站消防水系统排模, 1#塔高压电缆头整改重做, 室内地板砖, 瓷砖, 升压站屋顶, 屋顶防水层, 瓷砖。 ② 外线升压站, 1#、5#、6#、25#、28#塔高压电缆头全部重做 (耐压试验不合格) ③ 光伏场区二期汇流箱安装, 光伏防腐, 光伏打桩, 光伏安装, 支架布料。 ④ 本日巡视管桩进场 3 年。				
其 它 事 项					
本日现场监理人员	赵毅, 丁世, 王俊				
记录人: 王俊	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 纪现社				