

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 6 日

天气: 多云

星期: 四

气温: 26-34℃

工程名称: 安徽滁州40MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	① 本日监理巡视生活站生活区损坏地板正在整改当中, 重新贴砖, 站区与周围主干道之间区域正在进行道路混凝土浇筑, 站区西侧施工方平整我国低设计施工、浇筑站区西侧平整。 ② 消防水泵房女儿墙挂瓦已做一半, 正在做瓦楞, 东西侧围墙已开始挂瓦施工, 南侧已开始围墙砌筑, 北侧挂瓦完成, 综合楼与主干道之间区域正在进行站区浇筑施工, 站内损坏地板整改当中。③ 光伏场区二期预制压板布板、支架、组件安装, 暂无人施工。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
其 它 事 项	中国常州城集团电业有限责任公司 ① 本日升压站东侧、西侧围墙挂瓦施工, 站区南侧围墙砌筑, 站区西南角挡墙浇筑。 ② 消防水泵房西侧女儿墙挂瓦完成, 北侧做瓦楞。 ③ 站区四角道路浇筑, 南侧围墙砌筑。 ④ 消防水池顶部砌砖。 ⑤ 站内生活区损坏地板正在重新进行地板安装。	
本日现场监理人员		赵敬 王 俊
记录人: 王俊		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 祝观生