

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 7月 7日

天气: 多云

星期: 五

气温: 26-34℃

工程名称: 安徽滁州40MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	① 本日监理巡视开压站人行道铺砖施工, 检查直落平施工情况, 要求施工人及平整放图纸及什及规范要求施工, 铺砖时一定要找平, 铺砖平整, 后层李贵工地负责, 检查道路一致, 切忌施工材料, 造成后期施工。 ② 监理巡查站区南侧围墙砌墙情况, 已见东半部分, 顶部正铺砂浆, 准备挂瓦, 消防水泵房西侧女儿墙正挂瓦, 墙体刮白, 监理要求墙体一定要平整, 若出现凹凸不平, 一律返工。 ③ 监理审核施工单上板已完工, 存验收单待审。	
施 工 情 况	施 工 单 位 中国葛洲坝集团电力有限公司	施 工 内 容 及 进 度 ① 本日站区南侧东半部分围墙已砌墙完毕, 正在铺砂浆准备挂瓦, 东角角围墙砌墙中。 ② 消防水泵房北侧女儿墙砌墙施工中, 北侧墙体刮白。 ③ 站区人行道正在砂浆找平, 道路铺砖施工。 ④ 站区西侧围墙, 墙体抹灰。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		赵敬, 王, 王俊
记录人: 王俊		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王俊