

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 7月 26日

天气: 晴

星期: 三

气温: 29-40℃

工程名称: 安徽滁州40MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	① 监理本日巡视光伏场区,二期草皮场区,梅桑园并网安表,检查并网电缆敷设拉级情况,检查梅桑及庄坎螺丝紧固情况,要求施工人员严格按照图纸设计施工,螺丝必须紧固到位,天气炎热,注意防暑降温。	
施 工 情 况	施工单位 中国葛州坝 集团电力有 限责任公司	施工内容及进度 ① 升压站本日无人施工,碑碛门来电塔。 ② 光伏场区二期草皮地区域本日由梅桑园并网安表
其 它 事 项		
本日现场监理人员		赵敬、丁文、刘俊
记录人:	刘俊	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 纪明壮