

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 30 日

天气: 晴/大雨

星期: 日

气温: 29-31℃

工程名称: 安徽池州 40MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	① 监理本日查看综合楼室内地板个别出现损坏. 现场 3 人对损坏区域消缺整改. 监理要求严格找固纸及规范施工. 若施工不好时须执行到位. ② 监理巡视光伏场区二期草皮区域组件及檩条安装. 检查施工图纸拉设及施工人是否佩戴安全带. 要求严格按规范施工. 螺丝必须紧固到位. 该区域已完工.	
施 工 情 况	施工单位 中国葛洲坝集团有限责任公	施工内容及进度 ① 综合楼室内地板本日 3 人消缺. ② 光伏场区二期草皮区域本日 8 人组件安装. 5 人檩条安装.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		赵毅、丁立、吴俊
记录人:	吴俊	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 纪明壮