

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 31 日

天气: 多云/大雨

星期: 一

气温: 27-34°C

工程名称: 安徽池州 40MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	① 监理巡视 综合楼地板浇筑施工, 问题区域地板已破碎重新填土、夯实, 监理要求必须严格执行相关规范及标准, 填土必须夯实、避免再次沉降。 ② 光伏场区二期草皮地飞坡本组梅条已表 1/2 组碎安表同步进行, 本日下坪本地大雨, 无人施工, 监理在项目部整理现场资料, 并马路访问, 记录保护措施施工组均退场。	
施 工 情 况	施工单位 中国葛洲坝集团电建有限公司	施工内容及进度 ① 本日综合楼地板浇筑施工仍在进行。 ② 本日二期草皮地飞坡 因雨及梅条表下坪本地大雨无人施工。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		赵敬、JL、文俊
记录人: 文俊		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 纪现明