

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 1 日

天气: 阴/小雨

星期: 二

气温: 27-32℃

工程名称: 安徽2017年400MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	① 本日监理查看光伏楼地板浇筑情况, 为防止再次发生沉降, 基础填土后灌水后再夯实, 待强度上来后再抹平贴瓷砖。 ② 监理本日巡视光伏场区, 二期草皮区域部分组件支架安装, 有区本月8人组件安装, 以梅雨天气, 监理要求严格按照图纸设计及规范施工, 明雨天气注意现场组件防水保护, 注意安全文明施工。				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="352 1160 517 1227">施工单位</th><th data-bbox="517 1160 1388 1227">施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="352 1227 517 1563"> 中国能源建设集团安徽电力建设有限公司 </td><td data-bbox="517 1227 1388 1563"> ① 本日光伏场区=二期草皮区域支架, 组件安装, 该区域, 尔中部分已安装组件安装区域本月8人组件安装。 ② 浇筑楼地板浇筑整改事中, 施工。 </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施工内容及进度	中国能源建设集团安徽电力建设有限公司	① 本日光伏场区=二期草皮区域支架, 组件安装, 该区域, 尔中部分已安装组件安装区域本月8人组件安装。 ② 浇筑楼地板浇筑整改事中, 施工。
施工单位	施工内容及进度				
中国能源建设集团安徽电力建设有限公司	① 本日光伏场区=二期草皮区域支架, 组件安装, 该区域, 尔中部分已安装组件安装区域本月8人组件安装。 ② 浇筑楼地板浇筑整改事中, 施工。				
其 它 事 项					
本日现场监理人员	赵毅, 王, 吴俊				
记录人: 吴俊	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 汪明壮				