

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 8月 27日

天气: 晴

星期: 日

气温: 27℃

工程名称: 安徽滁州400V配电改造项目

监 理 工 作 情 况	①前期巡视=配电箱接地箱L对通班工作联系 原C20P-24中提到的防接地箱未做防雨问题进行了 检查. 现场已整改. ②=配电箱材料堆放区. 堆放材料已分类整理. 堆 放倾斜因时已重新整理. 妥善安置.	
施 工 情 况	施工单位 中国葛洲坝 集团有限责任 公司.	施工内容及进度 ①=配电箱及配电箱内开关柜4人施工. ②=配电箱改造. 10人施工. ③=配电箱内配电箱改造. 配电箱内6人施工. ④2人做配电箱头柜.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		赵毅、丁俊、张俊
记录人: 张俊	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张俊	