

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 28 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 27-35℃

工程名称: 安徽滁州 40MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	① 本日巡视光伏场区二期东区汇流箱接线及电缆头制作, 要求施工严格按照设计及设计要求施工, 注意现场材料堆放及施工安全。 ② 二期单台地区域本日记录箱已全部安装完毕。 ③ 东区围墙色漆、波纹板已处对同毕。	
施 工 情 况	施工单位 中国葛州坝集团电力有限公司	施工内容及进度 ① 二期剩余土地本日引入箱头支柱焊接。 ② 二期东区汇流箱接线从箱下引入自顶接线。 ③ 二期以回研公司头车接。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		赵毅、张俊
记录人: 张俊		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 纪明壮