

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 31 日

天气: 多云

星期: 四

气温: 23-28℃

工程名称: 安徽滁州 40MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	① 巡视施工现场, 发现 267-25 中提到的问题, 其中二期电缆一期敷设电缆向本期进行铺设, 为二期草皮区域堆材料, 散乱及搭条铁丝问题, 要求整改。 ② 本期电缆敷设二期电缆敷设情况, 发现直埋电缆敷设多, 蛇形状态, 造成电缆大量浪费, 已于本月巡视例会中向施工单位提出, 要求整改。 ③ 本期已开巡视例会, 就二期电缆敷设问题, 电缆沟回填, 及现场材料放置问题与施工单位沟通。				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="343 1120 502 1232">施工单位</th><th data-bbox="502 1120 1410 1232">施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="343 1232 502 1568"> 中国葛州坝集团电建有限公司 </td><td data-bbox="502 1232 1410 1568"> ① 本期二期电缆接到一期箱变电缆敷设以施工。 ② 电缆沟回填, 砂砾石垫层施工。 ③ 挖掘机 1 台, 二期利用土方进行沟槽转运。 ④ 二期东段挖掘机 1 台, 已回填电缆沟回填。 </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施工内容及进度	中国葛州坝集团电建有限公司	① 本期二期电缆接到一期箱变电缆敷设以施工。 ② 电缆沟回填, 砂砾石垫层施工。 ③ 挖掘机 1 台, 二期利用土方进行沟槽转运。 ④ 二期东段挖掘机 1 台, 已回填电缆沟回填。
施工单位	施工内容及进度				
中国葛州坝集团电建有限公司	① 本期二期电缆接到一期箱变电缆敷设以施工。 ② 电缆沟回填, 砂砾石垫层施工。 ③ 挖掘机 1 台, 二期利用土方进行沟槽转运。 ④ 二期东段挖掘机 1 台, 已回填电缆沟回填。				
其 它 事 项					
本日现场监理人员	赵毅, 王, 张				
记录人: 张	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 赵毅				