

监 理 日 志 ()

日期: 2017年10月13日

天气: 阴

星期: 五

气温: 14-19℃

工程名称: 安徽滁州40MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	①本日均无材料进场,场内无人施工、 ②查阅本日现场制作资料 ③截止本日施工方仍未将二期工程资料上报 一期整改资料未完成、		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	中国葛洲坝集团电力有限责任公司	①本日均无材料进场,场内无人施工、	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		张俊	
记录人: 张俊		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 阮明壮	