

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 10 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 14-30℃

工程名称: 安徽池州 40MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	① 本日 7:30-10:20 升压站消防水池及水泵泵房混凝土浇筑施工, 监理旁站, 巡视检查站内地板贴瓷砖及电缆沟敷设, 外场拖网抹灰施工, 要求施工单位按照图纸施工, 注意安全文明施工。 ② 巡视发现站内窗户玻璃不符合设计要求, 要求施工单位整改, 更换材料, 站内也发现窗户玻璃不符合设计, 应经业主与施工单位协商, 现已表示不做变更, 但必须采用双层玻璃, 监理为施工单位与业主沟通, 后确定业主同意以上变更。 ③ 巡视查看现场电气设备及线路安装, 要求施工单位出具相关检测报告及时报送监理单位, 对于不合格项不符合设计要求的, 要求施工单位立即整改。				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="325 1050 485 1117">施工单位</th><th data-bbox="485 1050 1283 1117">施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="325 1117 485 1408"> 中国葛州坝集团电力有限公司 湖南省湘衡电力工程有限公司 </td><td data-bbox="485 1117 1283 1408"> 10:20 ① 本日 7:30 升压站消防水池及水泵泵房混凝土浇筑, 站内地板贴瓷砖, 高压电缆沟敷设及站内电气设备安装, 升压站外场拖网抹灰。② 光伏场区一期制作安装高压电瓷头, 拖网抹灰, 汇流箱安装, 调补区域拖网抹灰, 拖头支杆焊接, 支架安装, 高压电缆沟敷设。③ 光伏场区二期, 拖头打桩, 组串安装, 拖头防腐, 预制管桩进场 6 车, 吊车吊装卸货。④ 外线 6-14 号光伏板, 14-22 号光伏板。 </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施工内容及进度	中国葛州坝集团电力有限公司 湖南省湘衡电力工程有限公司	10:20 ① 本日 7:30 升压站消防水池及水泵泵房混凝土浇筑, 站内地板贴瓷砖, 高压电缆沟敷设及站内电气设备安装, 升压站外场拖网抹灰。② 光伏场区一期制作安装高压电瓷头, 拖网抹灰, 汇流箱安装, 调补区域拖网抹灰, 拖头支杆焊接, 支架安装, 高压电缆沟敷设。③ 光伏场区二期, 拖头打桩, 组串安装, 拖头防腐, 预制管桩进场 6 车, 吊车吊装卸货。④ 外线 6-14 号光伏板, 14-22 号光伏板。
施工单位	施工内容及进度				
中国葛州坝集团电力有限公司 湖南省湘衡电力工程有限公司	10:20 ① 本日 7:30 升压站消防水池及水泵泵房混凝土浇筑, 站内地板贴瓷砖, 高压电缆沟敷设及站内电气设备安装, 升压站外场拖网抹灰。② 光伏场区一期制作安装高压电瓷头, 拖网抹灰, 汇流箱安装, 调补区域拖网抹灰, 拖头支杆焊接, 支架安装, 高压电缆沟敷设。③ 光伏场区二期, 拖头打桩, 组串安装, 拖头防腐, 预制管桩进场 6 车, 吊车吊装卸货。④ 外线 6-14 号光伏板, 14-22 号光伏板。				
其 它 事 项					
本日现场监理人员	赵超俊, 王, 王俊				
记录人: 王俊	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王俊				