

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 4 月 10 日

天气: 中雨

气温: 6-16℃

星期: ✓

工程名称: 安徽池州锦升 20MW 并网光伏电站工程

监 理 工 作 情 况	1. 本日监理到达现场, 由于当地下雨, 现场无人员施工。 监理项目部提前下发监理工作联系单, 要求施工单位 对现场螺栓、支架等材料做好防护, 避免因雨天 雨水淋湿造成生锈。 2. 在监理办公室编制部分前期监理资料。	
施 工 情 况	施工单位 桐城洲电 集团电力有 限责任公司	施工内容及进度 本日施工因上午下雨现场未有人施工。 下午雨势变小, 开始站位置开始桩基施工。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		赵毅 汪 林玉峰
记录人: 赵毅		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 赵毅