

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 7月 11日

星期: 星期二

工程名称: _____

天气: 晴

气温: 23°-36°

监 理 工 作 情 况

1. 正常巡视现场。

2. 对40#、41#、43#、44#、45#区域的组件安装工程电气部分进行了检查,发现了一些问题,已签发工程质量检查情况表,令施工单位整改。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

1. 对升压站室外电缆沟的积水、污泥进行清理。

2. 对升压站大门外的道路进行夯实平整。

3. 光伏区支架安装、组件安装、汇流箱、箱逆变器接线施工、24#区域引孔、打桩继续施工。

其 它 事 项

本日现场监理人员

记录人: 孔令才

总监 (总监代表): 徐文龙