

监 理 日 记

天气: 晴
气温: 26°-36°

日期: 2017 年 7 月 16 日

星期: 四

工程名称: 义县双塔 6MW 康光电站及变电

监
理
工
作
情
况

现场巡视。
发现综合楼在消弧室施工过程中存在施工不规范问题。
已现场要求整改(已整改)

施
工
情
况

承包单位	施工内容及进度
	开展综合楼消弧室施工。 光伏板已正常作业。

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人: 陈少华

总监(总监代表): 陈少华