

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 7 月 15 日

星期: 星期二

工程名称: _____

天气: 晴
气温: 20°-33°

监 理 工 作 情 况

1. 正常巡视现场。
2. 巡视升压站综合楼时, 发现综合楼内所装灯具未按图纸要求施工, 已签发 ^{工作联系单} 通知整改。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

1. 升压站内水泥路面整修、室外电缆沟整修。
2. 升压站综合楼内照明灯具按图施工。
3. 光伏区支架按装、组件按装、汇流箱、箱逆变器线、接线施工、汇流箱直埋电缆敷设、引孔、打桩继续施工。

其 它 事 项

本日现场监理人员

记录人: 孔令才

总监 (总监代表): 徐文龙