

监 理 日 记 ()

B7

日期: 2017 年 7 月 27 日

星期: 星期四

天气: 晴

气温: 19°-30°

工程名称: _____

监 理 工 作 情 况	1. 正常巡视现场。 2. 巡视升至站综合楼时, 发现所安装的插座数量 和规格未按图纸施工, 已现场令其整改。 茅问题	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 1. 升至站室外电缆沟整修、水泥路面及道牙整修、 外围墙瓷砖及铁护栏整修。 2. 光伏区管桩立柱焊接、支架安装、组件安装、 汇流箱安装、汇流箱及箱逆变器接线施工, 部分接 地网制作。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		
记录人: 孔金才		总监 (总监代表): 徐文龙