

监 理 日 记 ()

日期: 2017年5月15日

星期: 星期一

天气: 晴

气温: 12°-25°

工程名称: _____

监
理
工
作
情
况

现场巡视

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

- 1) GIS室外墙砌筑, 室内起吊设备轨道安装。
- 2) 电控间电缆沟支架安装, 室内粉刷, 屋面做防水处理。
- 继保室内屏柜安装。
- 3) SVG变压器相关设备(高压隔离开关等)安装。
- 4) 光伏区支架、光伏板安装。
- 5) 陪业主方运维人员现场巡视。

其
它
事
项

继保室木槽钢接地有一个漏做, 防腐漆有部分未刷。已通知相关施工方, 抓紧补做。

本日现场监理人员

记录人:

总监 (总监代表):