

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 5 月 20 日

星期: 星期六

工程名称: _____

天气: 阴

气温: 15° - 31°

监
理
工
作
情
况

1. 现场巡视.
2. 对进场材料旁站监督检查.
电缆

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

- 1) 电控室内墙粉刷, 部分水泥地面制作, 继保室控制柜布线安装.
- 2) GIS室外墙砌筑, 室内墙壁抹灰.
- 3) 室外电缆沟钢筋安装、支模、混凝土浇筑.
- 4) SVG变流器外接地网制作. 部分电缆及组件光伏区组件材料进场.
- 5) 光伏区组件安装继续施工.

其
它
事
项

- 1) 5月19号浇筑的室外电缆沟出现两处小的麻面, 已令整改.
- 2) GIS室室内施工人员未戴安全帽, 已提出警告.

个别

本日现场监理人员

记录人: 孔金才

总监 (总监代表):