

监 理 日 记 ()

日期: 2017年5月21日

星期: 星期天

工程名称: _____

天气: 晴

气温: 14°-28°

监 理 工 作 情 况	正常巡视现场。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 1) 电控间继保室盘柜布线安装, 电控间室内粉刷。 2) 室外电缆沟拆膜, 电缆支架安装, 部分接地网制作。 3) GIS室内墙粉刷, 外墙抹灰。 4) 综合楼顶梁、顶板开始拆膜。 5) 光伏区继续进行立柱焊接, 支架 ^和 组件安装。 6) 防火墙支膜钢筋绑扎, 支膜, 混凝土浇筑。
其 它 事 项	1) 室外电缆沟板墙钢筋保护层不够, 出现漏筋、蜂窝麻面情况, 已令整改。 2) 光伏区有组件堆放不规范、乱堆乱放现象, 还有个别施工人员未戴安全帽, 已提出警告和相应罚款处理, 已令整改。	
本日现场监理人员		
记录人: 孔令才	总监 (总监代表):	