

监 理 日 记 ()

天气: 阵雨转晴

气温: 14°-23°

日期: 2017年5月29日

星期: 星期一

工程名称: _____

监 理 工 作 情 况	1. 正常现场巡视。 2. 光伏区箱逆变设备开箱检查。 3. 光伏区18#、19#区域个别施工人员未戴安全帽, 个别组件乱堆乱放, 已提出警告, 现已整改。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 1. 电控楼立间变室外供电电源盘柜安装, 电缆敷设。 2. GIS室设备按装, 电缆盘柜电缆接线。 3. 箱式SVG设备布线按装。 4. 综合楼室内墙体砌筑。 5. 光伏区引孔、打桩、支架按装、组件按装继续施工, 部分电缆沟挖掘完成。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		
记录人: 孔令才		总监 (总监代表): 徐文龙