

监 理 日 记 ()

B7

日期: 2017 年 6 月 3 日
 星期: 星期六
 工程名称: _____

天气: 晴
 气温: 12°-27°

监 理 工 作 情 况

1. 正常巡视现场。
2. 升压站一期主变有一处塑料穿线管损坏, 已令整改。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

- 1) 电控楼北侧室外电缆沟支模安装。
- 2) 电控楼 35KV 高柜二次线路通讯系统安装、调试。
- 3) 综合楼墙体砌筑。
- 4) 国网电力公司对主变设备进行检测, 主变设备注入变压器油完成。
- 5) GIS 室设备调试。
- 6) 光伏区箱变、汇流箱、支架、组件等继续安装。

其 它 事 项

本日现场监理人员

记录人: 孔令才

总监 (总监代表): 徐文龙

江苏省建设厅监制