

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 6 月 4 日

星期: 星期日

天气: 晴

气温: 13°-31°

工程名称: _____

监
理
工
作
情
况

1. 正常巡视现场。
2. 巡视光伏区时发现, 接地网制作 (垂直接地极) 未按图纸施工, 已通知有关方面, 已令整改。
3. 电控楼北侧室外电缆沟混凝土浇筑未按规范施工, 已下发工作联系单, 提出警告, 已令整改。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

- 1) 综合楼墙体砌筑。
- 2) GIS 室内设备调试, 外墙粉刷。
- 3) 电控楼 35 KV 高压柜控制线路检查、测试。
- 4) 升压站主变设备参数测试, 主变设备主线路按装。
- 5) 电控楼北侧室外电缆沟混凝土浇筑。
- 6) 光伏区支架按装、组件按装、箱变接地网制作、汇流箱按装、引孔、打桩继续施工。

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人: 孔令才

总监 (总监代表): 徐文龙

江苏省建设厅监制