

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 8 月 10 日

星期: 星期四

天气: 多云

气温: 20°/28°

工程名称: _____

监 理 工 作 情 况	1. 正常巡视现场。 2. 巡视光伏区30#区域时,发现施工现场存在组件堆放不规范、施工不规范、现场无管理人员等问题,已要求施工单位立即整改并签发罚款通知单,以示告诫警告。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 1. 升压站场内道路消缺整改施工,大门外路面重新制作,场内外排水口制作施工。 2. 升压站综合楼消防出口指示牌安装施工。 3. 光伏区支架安装、组件安装、组件汇线施工、部分接地网制作,21#、30#、33#区域引孔、打桩施工已完成,光伏区共计打桩16600根。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		总监(总监代表): 徐文友 记录人: 孔令才

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建