

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 8月 11日

星期: 星期五

工程名称: _____

天气: 多云

气温: 23°/32°

监 理 工 作 情 况	1. 正常巡视现场。 2. 巡视升压站时发现个别施工人员未戴安全帽,已现场令其整改,并要求施工项目部加强现场管理力度,确保安全措施落实到位。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施工内容及进度 1. 升压站大门外路面混凝土浇筑,场内道路消缺整改施工,场外排水管道敷设施工。 2. 光伏区支架接装、组件接装、组件汇流箱布线接装、部分接地网制作,30#、29#区域管柱立柱火焊接。 3. 已接装完成的15#、16#等区域进行消缺整改施工。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		
记录人: 孔令才		总监(总监代表): 徐文东

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建