

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 8 月 13 日

星期: 星期日

天气: 多云

气温: 22°/31°

工程名称: _____

监 理 工 作 情 况	1. 正常巡视现场。 2. 巡视光伏区 18# 区域时, 发现 ^{所做} 个别接地网个别处施工不规范(如埋深厚度不够, 扁铁焊接面积不够等), 已现场令其整改, 并要求施工项目部加强管理和自检力度。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 1. 升压站综合楼室内空调和卫生间内热水器安装施工。 2. 光伏区支架安装、组件安装、组件和汇流箱布线施工; 1#、2#、18# 区域接地网制作施工; 30# 区域管桩立柱焊接施工; 13#、14#、15# 区域消缺整改。 3. 光伏区 31# 区域农用大棚基础施工。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		
记录人: 孔令才		总监(总监代表): 徐文友

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建