

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 8 月 18 日

星期: 星期五

天气: 多云

气温: 20°/28°

工程名称: _____

监 理 工 作 情 况	1. 正常巡视现场。 2. 检查升压站消缺整改情况, 发现了一些问题, 已现场指出并令施工单位限期整改。 3. 巡视光伏区24#区域时, 发现个别组件堆放不规范, 已现场提出了警告并要求施工单位进行了整改, 并要求施工项目部加强现场管理力度。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 1. 升压站现场检修电源箱安装施工, 已安装完毕。升压站电控楼等进行消缺整改。 2. 3#光伏区31#区域农用冬暖大棚继续施工, 已完成了一处混凝土基础垫层浇筑; 农用大棚施工临时用水管道接装敷设完成。 3. 光伏区18#、24#区域支架安装、组件安装、汇流箱布线接装, 部分接地网制作, 其它已完成的区域进行消缺整改。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		
记录人: 孔令才		总监(总监代表): 徐文友

江苏省建设厅监制

