

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 8月 6日

星期: 日

工程名称: 仙桃杨林镇50兆瓦

天气: 晴

气温: 28°C / 36°C

监 理 工 作 情 况

1. 整改资料, 要求施工单位准备相关资料.
2. 巡视现场发现 1# 温室大棚支架安装施工人员未系安全绳. 现场已要求整改, 现场已整改完毕.
3. 巡视现场发现 3# 阵组体安装部分组件螺栓未拧紧. 现场已要求整改, 现场已整改完毕.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

湖
北
工
建

1. 组件安装完成约 5 组
2. 汇流箱端接约 8 组
3. 围栏网片安装约 200 米
4. 场区道路铺砖渣 200 米

其 它 事 项

本日现场监理人员

解 江 高 魏 崇 清

记录人:

解 江 高

总监 (总监代表):

李 子 军