

# 监 理 日 记 ( )

日期: 2017年 9月 5日

星期: 二

工程名称: 东边行仙林杨林镇一期50米瓦

天气: 阴转阵雨  
气温: 22 / 27°C

监 理 工 作 情 况

1. 整理资料
2. 巡视现场发现2#-3#阵区围栏立柱安装部分不垂直. 现场已要求整改. 现场已整改完毕.
3. 巡视现场发现景观河围栏安装部分不牢固. 现场已要求整改. 现场已整改完毕.

施 工 情 况

承包单位	施工内容及进度
湖 北 工 建	1. 围栏立柱安装约200个 (6人) 2. 景观河围栏安装完成约200米 (2人) 3. 1#.2#温室大棚PC板安装各完成约60%

其 它 事 项

本日现场监理人员: 李金梁 隋迎高 靳永开

记录人: 隋迎高      总监 (总监代表): 李金梁