

监 理 日 记()

日期: 2017 年 3 月 11 日

星期: 六

工程名称

高州镇120MW光伏发电项目20KV线路送出工程

天气: 晴

气温: 7°C/17°C

监
理
工
作
情
况

监理情况: 掌握全线路工程概况, 工程名称、业主单位、

施工单位、线路属实地形、在G16、G17基础分坑、与
施工技术人员沟通确认分坑出现错误, 下午施工队
搬家

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

当日施工内容:

G16#基础分坑.

G17#基础分坑.

其
它
事
项

本日现场监理人员

潘志冲

记录人: 潘志冲

总监(总监代表): 梅波