

监 理 日 记()

日期: 2017 年 3 月 15 日

天气: 阴转小雨

星期: 三

气温: 20°C / 11°C

工程名称: 泰州姜园河120MW光伏项目220KV线路送出工程

监 理 工 作 情 况	检查 G21、G22 基础分坑, 测量技术员和施工单位技术员在施工现场校对无误, 确认塔位桩一致。G23 和 G24 转角塔和单回路端塔 G23 向右转 47°52', G24 向左转 10°32', 确认无误。在施工现场检查转角角度数、塔位桩、方向桩, 及坑口边线采用放坡增加 0.2 米。整理资料, 打印监理大纲、规划细部、建设工程监理合同。		
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度	
		当日施工内容: G21、G22、G23、G24 基础分坑	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		李志华	
记录人: 李志华		总监 (总监代表): 梅波	